



- # SUGESTIVO PARA A MONTAGEM DOS QDCS

# SUGESTIVO PARA A MONTAGEM DOS QDCS



TOMADA ELÉTRICA 2P+T  
NBR 14.136  
SEM ESCALA



- 1 - A PROFUNDIDADE DA CAIXA SERÁ DETERMINADA EM FUNÇÃO DA PROFUNDIDADE DO BANCO DE DUTOS, CONDIÇÕES LOCAIS E/OU NECESSIDADE ESPECÍFICA.
- 2 - EM LOCAIS SUJEITO A PASSAGEM DE VEÍCULOS (ENTRADA DE GARAGEM, ETC.), NÃO SERÁ PERMITIDA A CONSTRUÇÃO DA CAIXA DE ALVENARIA.

TIPOIS	DIMENSÕES INTERNAS (mm)		
	" X "	" Y "	" Z "(Máx)
ZB	520	440	700
ZC	770	670	900

- 1 - OLHANDO UM DESLIGANTE DO FUSEL ALTA, DESLIGANDO A LÂMPA ORÇUTU  
O INSTALAÇÃO INTERNA A CAUSA PODER SER SUA SOBRECARGA OU LUM  
CURTO CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SÃO SINAIS DE SOBRECARGA  
OU DE FALHA NA LÂMPA. A CAUSA PODE SER A LÂMPA EM SI MESMA, OU  
DE MAIOR CORRENTE SIMULTÂNEO, COMO RESERVA, A TROCA DE UM  
DISJUNTOR OU FUSEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE DE RECEBER, NUNCA,  
TROCAR DOS FIOS E CABOS ELÉTRICOS POR OUTROS DE MAIOR SEÇÃO (GRANDE).
- 2 - NA MESMA GRUPO, NUNCA DESLIGAR OU LIGAR A LÂMPA ALTERNADA DE  
CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE, SE OS DESLIGAMENTOS  
FORAM RECORRENTES E PRINCIPALMENTE SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR  
QUE A INSTALAÇÃO ELÉTRICA PRESENTA ANOMALIAS INTERNAS, COMO  
PODEU SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.  
A MANUTENÇÃO OU REPARAÇÃO DESENVOLVIDA POR TÉCNICOS NÃO QUALIFI-  
CADOS, PODEM CAUSAR ACIDENTES E FALHAS DE CONFIABILIDADE, COMO  
OS FUSÍBIS DA INSTALAÇÃO.

**ADVERTÊNCIA**

PLACA DE ADVERTÊNCIA A SER  
AFIXADA NOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO  
SEM ESCALA

	00	EMISSÃO INICIAL	18/09/2017
	REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
PMMG	DAL		
SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA			
PRM			
1ª RM			
PMMG	BATALHÃO	GIDONE	
COMPLEXO DA GANIELERA		BELO HORIZONTE	
PROJETO (estrutural / arquitetura / hidráulico etc.)		Nº PROJETO	
PRODUTOS ELÉTRICO / LÓGICO / A/C COMPARTIMENTO		61	
TÍTULO DO PROJETO (tema / levantamento etc.)			
ESTÁDIO DE TESTES			
DETALHES			
PLANTA BAIXA, DETALHES, NOTAS			
EXTENSÃO TOTAL DO MÓDULO			
DAL	PRELIMINAR	ESCALA	FOLHA
	NÚMERO	INDICAÇÃO	01/02
	ANTONIO MARCOS ALVES, CEL. PM		FÓRMOLO Nº 40
CH DAL-3			
R.O.	CLAUDIR GODOINO P. KUDERNECKER CAP PM		
NILTON FERREIRA FARIAS JUNIOR CREMAO 53.097D			