


PLANTA DE SITUAÇÃO  
ESC. 1/200



NOTA:

1- Toda a área posterior ao edifício deverá estar livre e desimpedida para circulação, é necessário que os serviços de demolição e movimentação de terra, caso necessário, sejam previstos. O orrimo, quando existente, deverá ser recuperado.

2- A pintura externa de todo o edifício será realizada em uma segunda etapa de projeto que contemplará intervenções no primeiro pavimento.

PMMG  
SEÇÃO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA  
DAL

PMMG		BATALHÃO		BPMRV	
RPM	OPE	BATALHÃO	BPMRV		
GIA IND. / GIA / DEST.		CIDADE		BELO HORIZONTE	
-					
PROJETO (estrutural/arquitetônico/hidráulico etc)		Nº PROJETO		184	
ARQUITETÔNICO					
TÍTULO DO PROJETO (reforma / levantamento etc.)					
REFORMA BANHEIRO E VESTIÁRIO - BLOCO 2					
DETALHES		FOLHA		01/12	
PLANTA DE SITUAÇÃO		ÁREA TOTAL		DATA	
ÁREA PARCIAL		-m²		DEZ/2019	
PROJETISTA		ESCALA		ART.:	
DAL		INDICADA			
ASSINATURAS		HERÓLES DE PAULA FREITAS – CEL. PM			
CH. DAL3		PAULO SÉRGIO OTONI FERNANDES – CAP. PM			
R.T.		USTIANE MOREIRA PUTINI BARBOSA – CAU A1369814			